МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»

УТВЕРЖДАЮ Директор ИЕиС И.Ю. Мезин

16.03.2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) *ВИЗУАЛЬНЫЙ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ*

Направление подготовки (специальность) 12.03.01 Приборостроение

Направленность (профиль/специализация) программы Приборы и методы контроля качества и диагностики

Уровень высшего образования - бакалавриат

Форма обучения очная

Институт/ факультет Институт естествознания и стандартизации

Кафедра Физики

Курс

Семестр 8

Магнитогорск 2019 год Рабочая программа составлена на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 945)

Рабочая программа рассмотрена и одоорена на заседании кафедры Физики
12.03.2020, протокол № 6
Зав. кафедрой М.Б. Аркулис
Рабочая программа одобрена методической комиссией ИЕиС
16.03.2020 г. протокол № 8
Председатель И.Ю. Мезин
· An
Рабочая программа составлена:
доцент кафедры Физики, канд. физмат. наукВ.В. Мавринский
Рецензент:
директор института САиИ, д-р техн. наук Смед О.С. Логунова

лист актуализации рабо	чеи программы	
Рабочая программа пересучебном году на заседани	иотрена, обсуждена и одобрена и кафедры Физики	для реализации в 2020 - 2021
	Протокол от <u>01</u> <u>09</u> Зав. кафедрой	2020г. № <u>1</u> М.Б. Аркулис
Рабочая программа перестучебном году на заседани	мотрена, обсуждена и одобрена и кафедры Физики	для реализации в 2021 - 2022
	Протокол от Зав. кафедрой	20 г. № М.Б. Аркулис
Рабочая программа пересучебном году на заседани	мотрена, обсуждена и одобрена и кафедры Физики	для реализации в 2022 - 2023
	Протокол от Зав. кафедрой	20 г. № М.Б. Аркулис
Рабочая программа перес учебном году на заседани	мотрена, обсуждена и одобрена и кафедры Физики	а для реализации в 2023 - 2024
	Протокол от Зав. кафедрой	20 г. № М.Б. Аркулис

1 Цели освоения дисциплины (модуля)

Приобретение необходимых знаний, умений и навыков у обучающихся в отношении проведения визуального и измерительного контроля.

2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина Визуальный и измерительный контроль входит в часть учебного плана формируемую участниками образовательных отношений образовательной программы. Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения дисциплин/ практик:

Производственная – эксплуатационная практика

Метрология и средства измерений

Учебная – эксплуатационная практика

Учебная - практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

Механические детали приборов и основы конструирования

Начертательная геометрия и компьютерная графика

Информатика и информационные технологии

Учебная - ознакомительная практика

Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы для изучения дисциплин/практик:

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины (модуля) «Визуальный и измерительный контроль» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

Код индикатора	Индикатор достижения компетенции
ПК-4 Способен в объекта	ыполнять визуальный и измерительный контроль контролируемого
	Проводит визуальный контроль согласно составленной технологической карте
	Осуществляет оценку качества контролируемого объекта согласно нормативно-технической документации

4. Структура, объём и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 акад. часов, в том числе:

- контактная работа 58,4 акад. часов:
- аудиторная 55 акад. часов;
- внеаудиторная 3,4 акад. часов
- самостоятельная работа 13,9 акад. часов;
- подготовка к экзамену 35,7 акад. часа

Форма аттестации - экзамен

Раздел/ тема	Семестр	Аудиторная контактная работа (в акад. часах)			Самостоятельная работа студента	Вид самостоятельной	Форма текущего контроля успеваемости и	Код
дисциплины	(Cel	Лек.	лаб. зан.	практ. зан.	Самост работа	работы	промежуточной аттестации	компетенции
1. Физические осн визуального и измеритель контроля	ного ного							
1.1 Физические основы визуального и измерительного контроля		4	6/2И		2	подготовка к семинарскому занятию; самостоятельное изучение учебной и научно литературы;	семинар №1;	ПК-4.1, ПК-4.2
Итого по разделу		4	6/2И		2			
2. Методы и сред	(ства)вых							
2.1 Методы и средства линейных и угловых измерений	8	4	6/2И		2	подготовка к лабораторному и семинарскому занятию; самостоятельное изучение учебной и научно литературы;	отчет по лабораторной работе №1; семинар №2;	ПК-4.1, ПК-4.2
Итого по разделу		4	6/2И		2			
3. Обнаружение металлургических и литейных дефектов при ВИК								
3.1 Обнаружение металлургических дефектов при ВИК	8	4	4/2И		2	подготовка к семинарскому занятию; самостоятельное изучение учебной и научно литературы;	семинар №3;	ПК-4.1, ПК-4.2
Итого по разделу		4	4/2И		2			
4. ВИК качества свар соединений	ных							

-								
4.1 ВИК качества сварных соединений	8	4	8/2И		2	подготовка к лабораторному и семинарскому занятию; самостоятельное изучение учебной и научной литературы;	отчет по лабораторной работе №2; семинар №4;	ПК-4.1, ПК-4.2
Итого по разделу		4	8/2И		2			
5. ВИК металличес защитных покрытий	ких			•				
5.1 ВИК металлических защитных покрытий	8	2	2/2И		2	подготовка к семинарскому занятию; самостоятельное изучение учебной и научной литературы;	семинар №5;	ПК-4.1, ПК-4.2
Итого по разделу		2	2/2И		2			
6. Порядок подготовки проведения ВИК	И							
6.1 Порядок подготовки и проведения ВИК	8	4	7/4И		3,9	подготовка к лабораторному и семинарскому занятию; самостоятельное изучение учебной и научной литературы;	отчет по лабораторным работам №3, 4, 5; семинар №6;	ПК-4.1, ПК-4.2
Итого по разделу		4	7/4И		3,9			
Итого за семестр		22	33/14И		13,9		экзамен	
Итого по дисциплине		22	33/14И		13,9		экзамен	

5 Образовательные технологии

При реализации различных видов учебной работы наиболее эффективные результаты освоения дисциплины «Визуальный и измерительный контроль» дают традиционные образовательные технологии, технологии проблемного обучения, технологии проектного обучения, интерактивные технологии, информационно-коммуникационные образовательные технологии.

1. Формы учебных занятий с использованием традиционных технологий:

Информационная лекция— последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя).

Семинар — беседа преподавателя и студентов, обсуждение заранее подготовленных сообщений по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы.

Лабораторно-практическое занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков по предложенному алгоритму.

Лабораторная работа — организация учебной работы с реальными материальными и информационными объектами, экспериментальная работа с аналоговыми моделями реальных объектов.

2. Формы учебных занятий с использованием технологий проблемного обучения:

Проблемная лекция — изложение материала, предполагающее постановку проблемных и дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала.

Лабораторно-практическое занятие в форме практикума — организация учебной работы, направленная на решение комплексной учебно-познавательной задачи, требующей от студента применения как научно-теоретических знаний, так и практических навыков.

3. Формы учебных занятий с использованием специализированных интерактивных технологий:

Лекция "обратной связи" - лекция-провокация (изложение материала с заранее запланированными ошибками), лекция-беседа, лекция-дискуссия.

Семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление мнений в группе (межгрупповой диалог, дискуссия как спор-диалог).

4. Формы учебных занятий с использованием информационно-коммуникационных технологий:

Лекция-визуализация — изложение содержания сопровождается презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).

Лабораторно-практическое занятие в форме презентации – представление результатов проектной или исследовательской деятельности с использованием специализированных программных сред.

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся Представлено в приложении 1.

7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации Представлены в приложении 2.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) Основная литература:

- 1. Короткова, Л. П. Контроль качества материалов (в машиностроительном производстве) : учебное пособие / Л. П. Короткова, Д. Б. Шатько, Д. М. Дубинкин. Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2011. 171 с. ISBN 978-5-89070-817-5. Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. URL: https://e.lanbook.com/book/6662 (дата обращения: 29.10.2020). Режим доступа: для авториз. пользователей.
- 2. Ушаков, В. М. Неразрушающий контроль и диагностика горно-шахтного и нефтегазового оборудования : учебное пособие / В. М. Ушаков. Москва : Горная книга, 2006. 318 с. ISBN 5-91003-001-9. Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. URL: https://e.lanbook.com/book/3513 (дата обращения: 29.10.2020). Режим доступа: для авториз. пользователей.

б) Дополнительная литература:

- 1. Каплан, Б. Ю. Приборостроение. Введение в специальность: Учебное пособие / Б.Ю. Каплан. Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2014. 112 с. (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-006719-3. Текст : электронный. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=405498 (дата обращения: 29.10.2020). Режим доступа: по подписке.
- 2. Дегтярева, О. Н. Метрология, стандартизация и сертификация : учебное пособие / О. Н. Дегтярева. Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2015. 143 с. Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. URL:

в) Методические указания:

- 1. Савченко, Ю. И. Метрология и метрологическое обеспечение : учебное пособие / Ю. И. Савченко, Р. В. Файзулина ; МГТУ. Магнитогорск : МГТУ, 2014. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). Загл. с титул. экрана. URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=1398.pdf&show=dcatalogues/1/1123 853/1398.pdf&view=true (дата обращения: 23.10.2020). Макрообъект. Текст : электронный. Сведения доступны также на CD-ROM.
- 2. Приложение 3

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Программное обеспечение

por pusitifice occene tenne		
Наименование ПО	№ договора	Срок действия лицензии
MS Windows 7 Professional(для классов)	Д-1227-18 от 08.10.2018	11.10.2021
MS Windows 7 Professional (для классов)	Д-757-17 от 27.06.2017	27.07.2018
MS Office 2007 Professional	№ 135 от 17.09.2007	бессрочно

	7Zip	свободно распространяемое ПО	бессрочно
--	------	------------------------------	-----------

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Название курса	Ссылка
Электронная база периодических изданий East View Information Services, OOO «ИВИС»	https://dlib.eastview.com/
Поисковая система Академия Google (Google Scholar)	
Информационная система - Единое окно доступа к информационным ресурсам	URL: http://window.edu.ru/

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

1. Лекционная аудитория включает:

Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации

2. Лаборатория неразрушающего контроля включает:

Альбом образцовых радиографических снимков

Вибропреобразователи

Видеоскоп

Вольтметр

Генераторы импульсов

Генераторы сигналов

Дальномер лазерный

Денситометры измерители оптической плотности

Дефектоскоп на постоянных магнитах

Дефектоскоп УД 2-12

Дефектоскопы ультразвуковые

Дефектоскопы вихретоковые

Дозиметры

Знаки маркировочные (№2, №6)

Измеритель магнитной индукции

Измеритель разности фаз

Измеритель универсальный

Измеритель уровня электромагнитного фона

Источник высоковольтный регулируемого напряжения

Канавочные эталоны чувствительности

Комплект базовый "Уралец"

Комплект для визуально-измерительного контроля

Комплект пьезоэлектрических преобразователей

Комплект стандартных образцов

Контрольные образцы

Люксметры

Магазин сопротивлений

Магнитометр

Милливольтмеры

Мультиметры

Набор для МП контроля

Негатоскопы

Образец стандартный для МПД ур.А,Б,В

Образцы с характерными дефектами по разным методам контроля

Образцы шероховатости поверхности

Оптический клин с метрологией

Осциллографы

Пирометры

Потенциометры

Пояс маркировочный

Прибор для исследования X1-43

Рентгеновский аппарат (учебный макет-имитатор)

Стандартные образцы предприятия

Счетчик программный

Тепловизор

Толщиномеры

Томограф ультразвуковой

Трафарет для определения размеров несплошностей с метрологией

Универсальный шаблон ралиографа

Усилитель высокочастотный Частотомеры Шумомер Электромагнит Эталоны чувствительности проволочные

3. Аудиторий для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации включает:

Интерактивная доска, проектор;

Мультимедийный проектор, экран

4. Помещения для самостоятельной работы обучающихся: Персональные компьютеры с пакетом MS Office, с выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета.

5. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования включает:

Стеллажи, сейфы для хранения учебного оборудования. Инструменты для ремонта оборудования.

Приложение 1

По дисциплине «Визуальный и измерительный контроль» предусмотрена аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.

Аудиторная самостоятельная работа студентов предполагает обсуждение тем по вопросам семинаров и решение контрольной работы на лабораторных занятиях.

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся включает в себя: проработку лекционного материала, изучение литературы по соответствующему разделу; подготовку к семинарам.

Темы семинарских занятий:

- 1. Визуальный и измерительный контроль в металлургической промышленности.
- 2. Дефекты сварки и процедура визуального и измерительного контроля ее качества.
- 3. Паяные соединения, визуальный и измерительный контроль их качества.
- 4. Методы визуального и измерительного контроля сварных соединений.
- 5. Отливки, визуальный и измерительный контроль их качества.
- 6. Дефекты, процедура визуального и измерительного контроля металлических защитных покрытий.
- 7. Визуальный и измерительный контроль элементов энергетических, химических, нефтехимических объектов и трубопроводов.
- 8. Визуальный и измерительный контроль при техническом диагностировании энергетических объектов и авиационной техники.
- 9. Взаимосвязи систем визуального контроля с другими системами неразрушающего контроля.

Примерные аудиторные контрольные работы (АКР):

Контрольная работа «Визуальный и измерительный контроль» Независимый орган по аттестации персонала в области TK № неразрушающего контроля РЦАКД ИШНКБТПУ ot «____» 20 г. шЭЦ № □НОАП ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВИЗУАЛЬНОГО И ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО МЕТОДА КОНТРОЛЯ № и наименование образца Методика контроля по НД Оценка качества по НД Марка материала Габаритные размеры, мм Тип сварного соединения. Вид сварки Примечание УСЛОВИЯ КОНТРОЛЯ И ПРИГОДНОСТЬ ОБЪЕКТА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРОЛЮ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛОВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА ПАРАМЕТРА ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТЕХНОЛОГИЯ КОНТРОЛЯ Контролируемый Схема контроля Средства измерений Требования к проведению измерений параметр

	-			
	-			
	-			
	-			
Составил:				
Составил:		должность	подпись	ФИО
		должность	подпись	ФИО
Составил:		должность		
		должность	подпись	ФИО
Экзаменатор:	мый орган по аттестации	должность		
Экзаменатор: Независи пе	рсонала в области	должность		
Экзаменатор: Независи пе нераз	рсонала в области рушающего контроля	должность	подпись	
Экзаменатор: Независи пе нераз	рсонала в области	должность	подпись	
Экзаменатор: Независи пе нераз РЦ	рсонала в области рушающего контроля АКД ИШНКБТПУ	должность	подпись ЗАКЛЮЧЕНИЕ №	
Экзаменатор: Независи пе нераз	рсонала в области рушающего контроля АКД ИШНКБТПУ □ ЭЦ №		<i>подпись</i> ЗАКЛЮЧЕНИЕ № от «»20г.	
Экзаменатор: Независи пе нераз РЦ НОАП	рсонала в области рушающего контроля АКД ИШНКБТПУ □ ЭЦ № ПО РІ	ЕЗУЛЬТАТАМВИЗУАЛЬНОГО	подпись ЗАКЛЮЧЕНИЕ №	
Экзаменатор: Независи пе нераз РЦ НОАП Контроль выполнен	рсонала в области рушающего контроля АКД ИШНКБТПУ ☐ ЭЦ № ПО РІ н в соответствии с техно.	ЕЗУЛЬТАТАМВИЗУАЛЬНОГО	лодпись ЗАКЛЮЧЕНИЕ № ОТ «»	
Экзаменатор: Независи пе нераз РЦ НОАП Контроль выполнен Наименование объе	рсонала в области рушающего контроля АКД ИШНКБТПУ □ ЭЦ № ПО РІ н в соответствии с техно. екта контроля	ЕЗУЛЬТАТАМВИЗУАЛЬНОГО	лодпись ЗАКЛЮЧЕНИЕ № от «»20г. И ИЗМЕРИТЕЛЬНОГОМЕТОДА КОНТРОЛЯ Марка материала	
Экзаменатор: Независи пе нераз РЦ НОАП Контроль выполнен Наименование объе Номер объекта кон	рсонала в области рушающего контроля АКД ИШНКБТПУ □ ЭЦ № ПО РІ н в соответствии с техно. екта контроля троля	ЕЗУЛЬТАТАМВИЗУАЛЬНОГО	лодпись ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 0T «»	
Экзаменатор: Независи пе нераз РЦ НОАП Контроль выполнен Наименование объе Номер объекта кон Методика контроля	рсонала в области рушающего контроля АКД ИШНКБТПУ □ ЭЦ № ПО Р н в соответствии с техно. екта контроля п по НД	ЕЗУЛЬТАТАМВИЗУАЛЬНОГО	ЗАКЛЮЧЕНИЕ № от «»	
Экзаменатор: Независи пе нераз РЦ НОАП Контроль выполнен Наименование объе Номер объекта кон Методика контроля Оценка качества по	рсонала в области рушающего контроля АКД ИШНКБТПУ	ЕЗУЛЬТАТАМВИЗУАЛЬНОГО погической картой №	лодпись ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 0T «»	
Экзаменатор: Независи пе нераз РЦ НОАП Контроль выполнен Наименование объе Номер объекта кон Методика контроля Оценка качества по	рсонала в области рушающего контроля АКД ИШНКБТПУ □ ЭЦ № ПО Р н в соответствии с техно. екта контроля п по НД	ЕЗУЛЬТАТАМВИЗУАЛЬНОГО погической картой №	ЗАКЛЮЧЕНИЕ № от «»	
Экзаменатор: Независи пе нераз РЦ НОАП Контроль выполнен Наименование объе Номер объекта кон Методика контроля Оценка качества по	рсонала в области рушающего контроля АКД ИШНКБТПУ	ЕЗУЛЬТАТАМВИЗУАЛЬНОГО погической картой №	ЗАКЛЮЧЕНИЕ № от «»	

No	Описание выявленных дефектов		ЗАКЛЮЧЕНИЕ допустимости выявленных дефектов	№	Описание выявлені	ых дефектов			ЗАКЛЮЧЕНИЕ допустимости выявленных дефектов		
п.п.	Наименование/ усл.обозначение	Коорд.	Размер	Протяж.	(допустим/ недопустим)	11.11.	Наименование/ усл.обозначение	Коорд.	Разме р	Протяж.	(допустим/ недопустим)
						чешуйчатость					
						плавность перехода					
						По ГОСТ Измере			енные данные		
						e_{min} =			e min=		
						e max=	e _{max} =				
						g_{\min} = g_{\min} =					
				g_{max} = g_{max} =							
Заключение:											
Конт	роль произвёл и										
Заключение выдал				(фамил	ия, иниці	иалы)			(подпи	ісь)	

Приложение к заключению №_____ от ____ по результатам визуального и измерительногометода контроля Дефектограмма Наружная сторона объекта контроля

Внутренняя сторона объекта контроля Контроль произвёл и Заключение выдал (фамилия, инициалы) (подпись) Экзаменатор (фамилия, инициалы) (подпись) Примечание: Дефектности обозначаются в виде линии-выноски с места расположения дефекта. На полке линии-выноски последовательно указываются: номерпопорядку; 1. Пример: условное обозначение или наименование дефектности; 2. Fc 162-0.4-3 координата расположения относительно нулевой точки; 162 – координата начала подреза (в мм); 3.

0,4 – глубина подреза (в мм);

3 – протяженность подреза (в мм).

глубина или ширина дефектного участка;

протяженность дефектного участка вдоль оси шва

4.

Перечень вопросов к семинарам

- 1. Видимое излучение характеризуется длинами волн, расположенными в диапазоне:
- a) 400 760 HM;
- 600 900 нм;
- в) 800-1000 нм;
- г) варианты б и в.
- 2. Единицей силы света называется:
- а) люмен;
- б) кандела;
- в) люкс;
- г) люкс*секунда.
- 3. Единицей освещенности называется:
- а) люмен;
- б) кандела;
- в) люкс;
- г) люкс секунда.
- 4. Какие из нижеперечисленных методов являются методами визуального контроля:
- а) прямые и косвенные;
- б) поперечные и продольные;
- в) ручные и автоматические;
- г) видимые и флуоресцентные.
- 5. Визуальный контроль применим при проверке:
- а) любого материала;
- б) на любой стадии производства контроля;
- в) в любой момент эксплуатации объекта;
- г) все перечисленное верно.
- 6. Электромагнитные волны распространяются в свободном пространстве со скоростью:
- a) 1.10^{10} cm/c;
- б) $2 \cdot 10^{10}$ см/с;
- в) 3.10^{10} см/с;
- г) $4 \cdot 10^{10}$ см/с.
- 7. Световой поток, падающий на поверхность материала, может быть:
- а) отражен;
- б) поглощен;
- в) пропущен;
- г) все перечисленное верно.
- 8. В фотометрии в основном применяется:
- а) фотоэлектрические приемники;
- б) радиационные термоэлементы;
- в) болометры;
- г) варианты б и в.
- 9. При визуальном контроле параметры источника излучения выбираются так, чтобы обеспечит максимум:
- а) яркости изображения;
- б) контраста изображения;
- в) варианты а и б;
- г) стабильности освещенности.

- 10. Принцип действия галогенных ламп накаливания заключается в образовании на колбе следующих летучих соединений, которые испаряются со стенки колы:
- а) галогенидов алюминия;
- б) галогенидов железа;
- в) галогенидов вольфрама;
- г) галогенидов никеля.
- 11. При освещении вольфрамовыми лампами накаливания с «тепловыми» цветовыми тонами (красный, оранжевый, коричневый) и «холодными» (зеленый, голубой, фиолетовый) происходит следующие:
- а) первые ослабляются, вторые усиливаются;
- б) первые усиливаются, вторые ослабляются;
- в) первые не усиливаются, вторые не ослабляются;
- г) варианты а и в.
- 12. Галогенные лампы накаливания по сравнению с обычными лампами имеют:
- а) повышенный срок службы;
- б) низкую термостойкость;
- в) низкую механическую стойкость;
- г) варианты б и в.
- 13. К основным физическим светоизмерительным приборам относятся:
- а) люксметры;
- б) фотометры;
- в) варианты а и б;
- г) яркомеры.
- 14. К нормируемым качественным показателям промышленных осветительных установок относят:
- а) показатель освещенности;
- б) глубина пульсации освещенности;
- в) неравномерность распределения освещенности;
- г) все перечисленное.
- 15. Газоразрядные источники света, как правило содержат ..., что создает угрозу заражения воздуха, почвы и водных источников.
- а) бор;
- б) бериллий;
- в) ртуть;
- г) все перечисленное.
- 16. Стробоскопическое освещение объектов применяют для:
- а) наблюдения вращающихся деталей узлов;
- б) измерение оптической плотности;
- в) измерения частоты вращения объектов;
- г) варианты а и в.
- 17. По физической природе различают оптические излучения:
- а) тепловое;
- б) непрерывное;
- в) люминесценцию;
- г) варианты а и в.

- 1. Если оптическую силу лупы в диоптриях обозначить ф, то увеличение лупы выразится как:
- a) φ;
- б) 0,5ф;
- в) 0,25ф;
- г) ф.

2. Гибкие телескопические приборы обычно включают в себя:а) объектив;б) зеркало;в) набор оптических волокон;г) все варианты верны.
3. К основным физическим фотоизмерительным приборам относятся: а) люксметры; б) фотометры; в) варианты а и б; г) яркомеры.
4. Эндоскоп – это оптический прибор для: а) осмотра труднодоступных полостей; б) контроля удаленных объектов; в) измерения освещенности; г) измерения цветовых свойств объектов.
 5. При использовании лупы изображение получается: a) прямое; б) мнимое; в) уменьшенное; г) варианты а и б.
6. К инструменту с линейным нониусом можно отнести: а) микрометр; б) штангенциркуль; в) нутромер; г) уровнемер.
7. Общая погрешность измерения микрометром находится в пределах: a) $50-100$ мкм; б) $20-50$ мкм; в) $5-50$ мкм; г) 1 мм.
8. Какой контраст деталей изображения объекта контроля считается малым: а) до 10 %; б) до 20 %; в) до 25 %; г) до 30 %;
9. Штангенциркуль изготавливают с отсчетом по нониусу: a) 0,01; 0,05; 0,10 (мм); б) 0,05; 0,1 (мм); в) 0,1 (мм); г) 1 мм.
10. Практическая погрешность измерений металлической линейкой составляет: a) $0.4-0.6$ мм; б) $0.5-1.0$ мм; a) $1.0-2.0$ мм; a) вариант а или в.
Commun No 3

- *Семинар № 3* 1. Отпуск ОК из стали проводят при температуре выше: а) $1050~^{0}$ С;

- б) 930 °С; a) 420 °С;
- a) 120 °C.
- 2. Чугун доэвтектический сплав железо углерод с содержанием углерода, %:
- a) 1 2;
- 6)2-3;
- B) 3 4.3;
- г) бив.
- 3. При цементации деталь нагревается до температур:
- a) 300 500 °C;
- б) 500 850 °C;
- a) 850 930 °C;
- a) 930 1140 °C;
- 4. Одним из наиболее эффективных покрытий для защиты от коррозии стали является:
- а) алюминий;
- б) олово;
- в) свинец;
- г) цинк.
- 5. Флокены это:
- а) полости, не заполненные металлов;
- б) каналы в литом металле;
- в) тонкие разветвленные трещины различных размеров;
- г) группа мелких трещин.

- 1. Трещина в сварном шве обычно квалифицируется по:
- а) параметрам их размеров;
- б) форме;
- в) условиям и причинам их возникновения;
- г) всему перечисленному.
- 2. Радиальные трещины это трещины:
- а) с округлой конфигурацией;
- б) исходящие из одной точки;
- в) звездообразные;
- г) варианты б и в.
- 3. Непровары в сварном шве могут быть вызваны:
- а) загрязнениями элементов сварных соединений;
- б) неправильной подготовкой элементов сварных соединений;
- в) блужданием дуги;
- г) всеми перечисленными факторами.
- 4. Микротрещина сварного соединения может быть обнаружена:
- а) с помощью лупы с 10 кратным увеличением;
- б) при 20 кратном увеличении;
- в) не менее чем при 50 кратном увеличении;
- г) только с помощью бинокулярной стереоскопической лупы.
- 5. При скоплении мелких пор в ядре литой зоны при точечной сварке наиболее вероятно при сварке:
- а) низкопрочных сталей;
- б) высокопрочных сталей;
- в) жаропрочных сталей;
- г) варианты б и в.

Семинар № 5

- 1. Пузырь защитного покрытия это дефект, связанный с:
- а) выпучиванием основного металла;
- б) выпучиванием поверхности покрытия;
- в) варианты а и б;
- г) ни а, ни б.
- 2. Трещины в защитном покрытии могут быть:
- а) крупные;
- б) мелкие;
- в) микроскопические;
- г) все перечисленное верно.
- 3. В защитном покрытии наиболее опасны трещины:
- а) сквозные;
- б) открытые;
- в) закрытые;
- г) все перечисленное верно.
- 4. Анодным материалом по отношению к стали является:
- а) цинк;
- б) алюминий;
- в) кадмий;
- г) все перечисленные.
- Питтинг это:
- а) электролитическое полирование;
- б) образование рыхлого губчатого металла в процессе нанесения покрытия;
- в) крупная водородная пористость;
- г) процесс электрохимической обработки поверхности металла.

- 1. Зачистка поверхностей деталей и сварных швов перед контролем может проводится:
- а) металлическими щетками;
- б) напильником;
- в) абразивным кругом;
- г) всем перечисленным.
- 2. При какой операции получается поверхность с зеркальным блеском:
- а) травлении;
- б) полировании;
- в) шлифовании;
- г) химической очистке.
- 3. При подготовке изделий под сварку основными этапами поверки является контроль:
- а) чистоты поверхностей;
- б) геометрических размеров разделки шва;
- в) качества прихваток;
- г) все перечисленное.
- 4. При проведении прямого визуального контроля не используется:
- а) зеркала;
- б) линзы;
- в) волоконная оптика;
- г) фотография.

5. При прямом обзорном визуальном контроле освещенность контролируемой поверхности должна быть не менее: а) 100 лк; а) 160 лк; а) 300 лк; а) 500 лк.
6. При ВИК конденсатных насосов необходимо проверить их крыльчатки на: а) наличие следов эрозионного износа; б) нарушение геометрии лопаток; в) наличие повреждений от кавитации; г) а и в.
7. К какой категории по расположению в сосуде относятся кольцевые сварные соединения в обечайках: а) A; б) B; в) C; г) D
8. При изготовлении сосудов сварные соединения категорий A, B, C, D должны подвергаться контролю в объеме: а) 25 % длины швов категории D; б) 55 % длины швов категории A; в) 100 % длины швов категории C; г) 100 % длины швов всех четырех категорий.
9. Трубы считаются пригодными при условии, что их кривизна не превышает: а) 1,5 мм на 1 м длины трубы; б) 2,5 мм на 1 м длины трубы; в) 5 мм на 3 м длины трубы; г) 10 мм на всю длины трубы.
10. Сварной шов, выполненный методом ручной дуговой сварки, должен перекрывать основной металл: а) на $1,5-3,5$ мм; а) на $2,5-3,5$ мм; а) на $3,0-5,0$ мм; а) на $3,0-5,0$ мм; а) на $5,0-10,0$ мм;
11. При статическом нагружении возникают следующие дефекты:а) износ;б) трещины механической усталости;в) трещины замедленного разрушения;г) трещины коррозионной усталости.
12. При динамическом нагружении возникают следующие дефекты: а) износ; б) трещины ползучести; в) трещины замедленного разрушения; г) коррозионное растрескивание.
13. При радиационных повреждениях объекта возникают следующие дефекты: а) выкрашивание и трещины контактной усталости;

б) охрупление;

в) трещины термической усталости; г) ускоренный износ.

- 14. Наиболее опасными видами коррозии являются:
- а) нитевидная коррозия;
- б) межкристаллитная коррозия;
- в) транскристаллитная коррозия;
- г) бив.
- 15. Коррозионные процессы классифицируют:
- а) по механизму реакции взаимодействия металла со средой;
- б) по типу коррозионной среды;
- в) по виду коррозионных разрушений на поверхности или в объеме металла;
- г) все вышеперечисленное верно.

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

Код компетенции	Индикатор достижения компетенци	Оценочные средства	
ПК-4Способен выполнять визуальный и измерительный контроль контролируемого объекта			
ПК-4.1	Проводит визуальный контроль согласно составленной технологической карте	Пример задания: Осуществить ВИК согласно представленной технологической карте. Представить заключение о ВИК. Перечень вопросов к экзамену: 1. Характеристика видимого излучения. Основные законы геометрической оптики. 2. Энергетические характеристики света. Глаз – как средство контроля. 3. Спектральные характеристики света 4. Источники света. Элементы колориметрии. 5. Средства линейных и угловых измерений 6. Виды металлургических и литейных дефектов и причины их возникновения 7. Виды сварных соединений 8. Основные дефекты сварных соединений и причины их возникновения 9. ВИК металлических защитных покрытий 10. Руководящий документ проведения визуального и измерительного контроля 11. Требования к персоналу, проводящего ВИК 12. Требования к измерительным средствам ВИК 13. Подготовка мест проведения ВИК 14. Требования к шероховатости поверхности при ВИК 15. Порядок ВИК на стадии входного контроля 16. Порядок ВИК подготовки и сборки деталей под сварку 17. Порядок ВИК сварных соединений 18. Порядок ВИК сварных соединений 18. Порядок ВИК сварных соединений 19. Требования к содержанию технологической карты ВИК 20. Оценка и регистрация результатов контроля ВИК	
ПК-4.2		21. Требования безопасности при проведении ВИК пества Примерное задание: Составить технологическую карту ВИК в соответствии с руководящим документом РД 25.160.10-КТН-016-15 сварных соединений трубопровода:	

Код компетенции	Индикатор достижения компетенции	Оценочные средства
		номинальный диаметр 530 мм; номинальная толщина стенки 10 мм; тип сварного соединения С.17 РДС.

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Визуальный и измерительный контроль» включает теоретические вопросы и практические задания, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знанийи выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме экзамена (8 семестр).

Экзамен по данной дисциплине состоит из двух частей: теоретической, выполняемой в виде теста на ПК и практической, связанной с проведением ВИК предложенного образца.

Показатели и критерии оценивания экзамена:

- на оценку **«отлично»** (5 баллов) обучающийся демонстрирует высокий уровень сформированности компетенций, всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, свободно выполняет практические задания, свободно оперирует знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.
- на оценку «**хорошо**» (4 балла) обучающийся демонстрирует средний уровень сформированности компетенций: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.
- на оценку **«удовлетворительно»** (3 балла) обучающийся демонстрирует пороговый уровень сформированности компетенций: в ходе контрольных мероприятий допускаются ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.
- на оценку **«неудовлетворительно»** (2 балла) обучающийся демонстрирует знания не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.
- на оценку **«неудовлетворительно»** (1 балл) обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

Методические рекомендации для аудиторной работы студентов

В процессе выполнения аудиторной работы студенты должны научиться воспринимать сведения на слух, фиксировать информацию в виде записей в тетрадях, работать с письменными текстами, самостоятельно извлекая из них полезные сведения и оформляя их в виде тезисов, конспектов, систематизировать информацию в виде заполнения таблиц, составления схем. Важно научиться выделять главные мысли в лекции преподавателя либо в письменном тексте; анализировать явления; определять свою позицию к полученным на занятиях сведениям, четко формулировать ее; аргументировать свою точку зрения: высказывать оценочные суждения; осуществлять самоанализ. Необходимо учиться владеть устной и письменной речью; вести диалог; участвовать в дискуссии; раскрывать содержание изучаемой проблемы в монологической речи; выступать с сообщениями и докладами.

Конспект лекции. Смысл присутствия студента на лекции заключает во включении его в активный процесс слушания, понимания и осмысления материала, подготовленного преподавателем. Этому способствует конспективная запись полученной информации, с помощью которой в дальнейшем можно восстановить основное содержание прослушанной лекции.

Для успешного выполнения этой работы советуем:

- подготовить отдельные тетради для каждого предмета. Запись в них лучше вести на одной стороне листа, чтобы позднее на чистой странице записать дополнения, уточнения, замечания, а также собственные мысли. С помощью разноцветных ручек или фломастеров можно будет выделить заголовки, разделы, термины и т.д.
- не записывать подряд все, что говорит лектор. Старайтесь вначале выслушать и понять материал, а затем уже зафиксировать его, не упуская основных положений и выводов. Сохраняйте логику изложения. Обратите внимание на необходимость точной записи определений и понятий.
- оставить место на странице свободным, если не успели осмыслить и записать часть информации. По окончанию занятия с помощью однокурсников, преподавателя или учебника вы сможете восстановить упущенное.
- уделять внимание грамотному оформлению записей. Научитесь графически ясно и удобно располагать текст: вычленять абзацы, подчеркивать главные мысли, ключевые слова, помешать выводы в рамки и т.д. Немаловажное значение имеет и четкая структура лекции, в которую входит план, логически выстроенная конструкция освещения каждого пункта плана с аргументами и доказательствами, разъяснениями и примерами, а также список литературы по теме.
- научиться писать разборчиво и быстро. Чтобы в дальнейшем не тратить время на расшифровку собственных записей, следите за аккуратностью почерка, не экономьте бумагу за счет уплотнения текста. Конспектируя, пользуйтесь общепринятыми сокращениями слов и условными знаками, если есть необходимость, то при-думайте собственные сокращения.
- уметь быстро и четко переносить в тетрадь графические рисунки и таблицы. Для этих целей приготовьте прозрачную линейку, карандаш и резинку. Старайтесь как можно точнее скопировать изображение с доски. Если наглядный материал трудно воспроизводим в условиях лекции, то сделайте его словесное описание с обобщающими выводами.
- просмотреть свои записи после окончания лекции. Подчеркните и отметьте разными цветами фломастера важные моменты в записях. Исправьте неточности, внесите необходимые дополнения. Не тратьте время на переписывание конспекта, если он оказался не совсем удачным. Совершенствуйтесь, записывая последующие лекции.

Подготовка к лабораторным занятиям. Они предназначены для углубленного изучения отдельных тем и курсов. По форме проведения обычно представляют собой решение задач по теме лекций или индивидуальных задач.

Подготовка к занятиям заключается, прежде всего, в освоении того теоретического материала. Для этого необходимо в первую очередь перечитать конспект лекции или разделы учебника, в которых присутствует установочная информация. Изучение рекомендованной литературы необходимо сделать максимально творчески — не просто укладывая в память новые сведения, а осмысливая и анализируя материал.

Подготовка к экзамену. Готовиться к экзамену нужно заранее и в несколько этапов. Для этого:

• Просматривайте конспекты лекций сразу после занятий. Это поможет разобраться с непонятными моментами лекции и возникшими вопросами, пока еще лекция свежа в памяти.

- Бегло просматривайте конспекты до начала следующего занятия. Это позволит «освежить» предыдущую лекцию и подготовиться к восприятию нового материала.
- Каждую неделю отводите время для повторения пройденного материала. Непосредственно при подготовке:
- Упорядочьте свои конспекты, записи, задания.
- Прикиньте время, необходимое вам для повторения каждой части (блока) материала, выносимого на зачет.
- Составьте расписание с учетом скорости повторения материала, для чего
- Разделите вопросы для экзамена на знакомые (по лекционному курсу, семинарам, конспектированию), которые потребуют лишь повторения и новые, которые придется осваивать самостоятельно. Начните с тем хорошо вам известных и закрепите их с помощью конспекта и учебника. Затем пополните свой теоретический багаж новыми знаниями, обязательно воспользовавшись рекомендованной литературой.
- Правильно используйте консультации, которые проводит преподаватель. Приходите на них с заранее проработанными самостоятельно вопросами. Вы можете получить разъяснение по поводу сложных, не до конца понятых тем, но не рассчитывайте во время консультации на исчерпывающую информации по содержанию всего курса.