

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И.Носова

УТВЕРЖДАЮ:

Директор института металлургии,
машиностроения и материалаобработки

Савинов А.С.

2016г.

ПРОГРАММА

вступительного испытания (междисциплинарного экзамена)

для поступающих в магистратуру по направлению

15.04.02 Технологические машины и оборудование

(Металлургические машины и оборудование)


Магнитогорск – 2016г.

Программа содержит перечень тем (вопросов) по дисциплинам базовой части профессионального цикла учебного плана подготовки бакалавров по направлению 15.03.02 Технологические машины и оборудование, вошедших в содержание билетов (тестовых заданий) вступительных испытаний в магистратуру

Составители: доцент, к.т.н. Анцупов А.В.

Программа рассмотрена и рекомендована к изданию *методической комиссией*
Института металлургии, машиностроения и материалаообработки

«01» декабря 2016г., протокол № 3.

Председатель  / Савинов А.С./

Согласовано:

Руководитель ООП,
заведующий кафедрой ПиЭММО

 / Корчунов А.Г./

1. Дисциплины, включенные в программу вступительных испытаний в магистратуру

- 1.1. Технологии конструкционных материалов
- 1.2. Технологические линии и комплексы металлургических цехов
- 1.3. Механическое оборудование металлургических заводов
- 1.4. Механическое оборудование прокатных цехов

2. Содержание учебных дисциплин

- 2.1. Технологии конструкционных материалов

Темы (вопросы)

1. Общая характеристика основных этапов металлургического и машиностроительного производства
2. Материалы, применяемые в металлургии и машиностроении
3. Получение металлических материалов в черной и цветной металлургии
4. Основы порошковой металлургии
5. Производство заготовок пластическим деформированием
6. Производство заготовок способом литья
7. Производство неразъемных соединений
8. Изготовление полуфабрикатов и деталей из композиционных материалов

Литература для подготовки

1. Технология конструкционных материалов: учеб. пособие /под ред. В.Л. Тимофеева [электронный ресурс]. – М.: ИНФА – М, 2011. – 272 с. – Режим доступа: <http://lms.magt.ru> [<http://znanium.com/>]
2. Дальский А.М. Технология конструкционных материалов. – М.: Машиностроение, 2005.

- 2.2. Технологические линии и комплексы металлургических цехов

Темы (вопросы)

1. Теоретические основы проектирования технологических линий и комплексов
2. Технологические основы проектирования металлургических предприятий и цехов
3. Способы, машины и агрегаты для подготовки шихтовых материалов к доменной плавке
4. Проектирование доменных цехов
5. Общие решения в проектировании сталеплавильных цехов
6. Проектирование конвертерных цехов
7. Проектирование электросталеплавильных цехов
8. Проектирование разливки стали на машинах непрерывного литья заготовок (МНЛЗ)
9. Общие решения в проектировании прокатных цехов
- 10.Проектирование сортовых прокатных цехов

Литература для подготовки

1. Основы проектирования металлургических заводов: Справочное издание/В.А. Авдеев, В.М. Друян, Б.И. Кудрин [электронный ресурс]. – М.: ИнтерметИнжиниринг, 2002. – 464 с. – Режим доступа: <http://knigi.b111.org/>.

2.3. Механическое оборудование металлургических заводов

Темы (вопросы)

1. Назначение и конструкция чащевых и барабанных смесителей и окомкователей шихты.
2. Общее устройство и принцип работы конвейерной агломерационной машины.
3. Способы и системы подачи шихтовых материалов к загрузочному устройству.
4. Состав и назначение оборудования типового двухконусного загрузочного устройства доменной печи.
5. Машины для вскрытия и забивки чугунной летки. Требования к машинам.
6. Типы и работа пакетирпрессов.
7. Устройство и работа стационарного миксера.
8. Типы и принцип работы установок для вакууммирования стали.
9. Устройство кислородного конвертера для выплавки стали. Основные механизмы.
10. Типы и принцип работы сталеразливочных стендов МНЛЗ.
11. Типы механизмов промежуточного ковша МНЛЗ.
12. Устройство и работа кристаллизаторов МНЛЗ.

13. Устройство и работа механизмов качания кристаллизатора МНЛЗ.
14. Типы электросталеплавильных печей, их устройство и работа.

Литература для подготовки

1. Производство агломерата. Технология, оборудование, автоматизация. В.П. Жилкин, Д.Н. Дорин. Под общей редакцией Г.А. Шалаева. Екатеринбург: Уральский центр ПР и рекламы, 2004, 292 с.
2. Лукашкин Н.Д., Кохан Л.С., Якушев А.М. Конструкция и расчет машин и агрегатов металлургических заводов: учебник для вузов. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2003. – 456 с.
3. Машины и агрегаты металлургических заводов. В 3-х томах. Т.1. Машины и агрегаты доменных цехов. Учебник для вузов / Целиков А.И., Полухин П.И., Гребенник В.М. и др. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Металлургия, 1987. 440 с.

2.4. Механическое оборудование прокатных цехов

Темы (вопросы)

1. Прокатный стан. Основное и вспомогательное оборудование.
2. Устройство прокатной клети. Классификация по числу и расположению валков.
3. Прокатные валки. Качество валков.
4. Подшипники прокатных валков. Назначение, устройство и типы подшипников.
5. Нажимные механизмы. Назначение, типы и устройство.
6. Уравновешивающие устройства. Назначение, типы и конструкции.
7. Шестеренные клети и редукторы. Назначение и устройство.
8. Вспомогательное оборудование, назначение и основные группы механизмов.


Литература для подготовки

1. Машины и агрегаты металлургических заводов. В 3-х томах. Т.1. Машины и агрегаты доменных цехов. Учебник для вузов / Целиков А.И., Полухин П.И., Гребенник В.М. и др. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Металлургия, 1987. 440 с.


3 Пример экзаменационного билета (тестового задания)

Каждый вопрос теста оценивается в 4 балла (максимальный суммарный балл - 100). При ответе следует учитывать, что в некоторых вопросах правильным является выбор нескольких ответов.


1. Что такое сталь?
 - a) Сплав железа с углеродом, содержащий менее 2,14 % углерода
 - b) Сплав железа с углеродом, содержащий более 2,14 % углерода
 - c) Сплав железа с углеродом, содержащий менее 2 % железа
 - d) Сплав меди с цинком, содержащий менее 40 % цинка
 - e) Сплав углерода с железом, содержащий менее 10 % железа
2. Что такое статическая прочность?
 - a) свойство материала сопротивляться разрушению;
 - b) свойство материала статически деформироваться без разрушения под действием сжимающих нагрузок.
 - c) свойство материала не деформироваться под действием ударов;
 - d) свойство материала деформироваться упруго и пластиически под действием внешних статических нагрузок;
 - e) свойство материала сопротивляться необратимому изменению формы и разрушению под действием внешних статических нагрузок.
3. В точке 1 на диаграмме растяжения произошел разрыв образца. Какой материал подвергался растяжению?
 - a) Пластичный
 - b) Жидкий
 - c) Хрупкий
 - d) Аморфный
 - e) Абсолютно твердый




4. На каком участке диаграммы образец испытывает только упругие деформации?



- a) 0-1
 - b) 1-2
 - c) 2-3
 - d) 3-4
 - e) 0-2
 - f) 2-4
5. Горячая обработка металла давлением сопровождается нагревом
- a) Ниже температуры рекристаллизации
 - b) Выше температуры рекристаллизации
 - c) Выше 100 градусов
 - d) Выше температуры плавления
 - e) Ниже температуры плавления
6. В какой клети заготовка обжимается одновременно по двум направлениям?
- a) Дуо
 - b) Трио
 - c) Кварт
 - d) Универсальная
 - e) Трио-Лаута
7. Для волочения используют
- a) Проволочные сортовые станы
 - b) Волочильные станы
 - c) Растворные машины
 - d) Гидравлические прессы
 - e) Гидравлические молоты
8. Какие операции листовой штамповки приводят к получению из плоского листа объёмного изделия?
- a) Вытяжка
 - b) Формовка
 - c) Гибка
 - d) Вырубка
9. Схема какой обработки показана на рисунке?




- a) Точение
- b) Строгание
- c) Фрезерование


- d) Шлифование
e) Сверление
f) Протягивание
10. После спекания готовый агломерат в хвостовой части агломашины сходит со спекательных тележек и поступает
a) на охладитель;
b) на самобалансный грохот;
c) в одновалковую дробилку.
11. Литейный двор предназначен
a) для уборки жидкого чугуна и шлака из печи;
b) для разливки жидкого чугуна в мульды разливочной машины.
12. Назначение миксерного отделения сталеплавильного цеха
a) для хранения и усреднения жидкого чугуна по химическому составу и температуре;
b) для слива чугуна из ковшей миксерного типа в заливочные ковши.
13. Современная технология предполагает работу электропечей с металлошлихтой, состоящей
a) из стального лома;
b) из стального лома и жидкого чугуна;
c) из жидкого чугуна.
14. Какое число проходов на реверсивном стане может быть (возможно несколько вариантов ответа)
a) три;
b) четыре;
c) пять;
d) шесть.
15. Назначение дрессировочных станов в цехах холодной прокатки
a) для улучшения механических свойств, профиля и формы полос, микрогеометрии поверхности;
b) для удаления с поверхности стальной холоднокатаной полосы остатков технологической смазки, применяемой на станах холодной прокатки.
16. Назначение агломерационной машины
a) Предназначена для окускования мелочи железных руд и концентратов с частичным освобождением их от вредных примесей (серы, фосфора и др.), а также обжига фосфоритов и получения цементного клинкера.
b) Предназначена для дробления агломерата.
c) Предназначена для классификации агломерата после дробилки и охладителя.
17. Какая из кинематических схем соответствует щековой дробилке с простым качанием щеки (см. рисунок ниже)?
a) а
b) б
c) в
- 
18. Перечислите основные конструкции сверлильных машин для вскрытия чугунной летки по способу закрепления (может быть несколько вариантов ответа).
a) Подвесные, которые закрепляются на металлоконструкциях печи.
b) Незакрепленные, имеют возможность свободно перемещаться по площадке литейного двора.
c) Закрепляемые на рабочей площадке литейного двора.
19. В чем заключается принцип работы центробежного ртутного выключателя сколового подъемника доменной печи?

- a) При вращении лирообразного сосуда, соединенного с осью барабана лебедки, ртуть под действием центробежных сил перемещается из центрального сосуда в боковые. Снижение уровня ртути в центральном сосуде приводит к размыканию соответствующих пар контактов.
- b) При вращении лирообразного сосуда, соединенного с осью барабана лебедки, ртуть под действием центро斯特ремительных сил перемещается из боковых сосудов в центральный, в результате чего пары контактов замыкаются.
- c) Центробежный ртутный выключатель не имеет отношения к скиповому подъемнику.

20. Какой тип подшипников устанавливается на шейки валка 1, изображенного на рисунке?



- a) Подшипники скольжения открытого типа
 b) Подшипники скольжения закрытого типа
 c) Роликовые подшипники качения
 d) Шариковые подшипники качения
21. Какое количество станин формирует прокатную клеть для холодной листовой прокатки?
- a) 1
 b) 2
 c) 3
 d) 4
22. Какое устройство занимается регулировкой межвалкового зазора за счет перемещения верхнего валка,
- a) Нажимное устройство
 b) Уравновешивающее устройство
 c) Устройство для осевой сдвигки валков
23. Какой тип устройства уравновешивания валков не используется на прокатных станах?
- a) Гидравлическое
 b) Электромеханическое
 c) Грузовое
 d) Пружинное
24. Какой тип шпинделя изображен на рисунке?



- a) Универсальный шпиндель с вкладышами скольжения
 b) Универсальный шпиндель на подшипниках качения (карданный)
 c) Шариковый шпиндель
 d) Роликовый шпиндель
 e) Зубчатый шпиндель
25. Какая форма бочки используется для реализации системы CVC?
- a) Цилиндрическая

- b) Вогнутая параболическая
- c) Выпуклая параболическая
- d) Полиномиальная 3й степени